

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Timemark  
Foto 100% Real



08:03

27/08/2025

Qua

Rua Nicolau Elias Tibechereny, 81-113, Central Parque Sorocaba, Sorocaba - SP, 18051-060



04/11/2025 - Execução de forms de viga baldrame

REGISTRO FOTOGRÁFICO



05/11/2025 - Execução de forma e armadura de ferragens de viga baldrame



06/11/2025 - Execução de forma de viga baldrame

REGISTRO FOTOGRÁFICO



13/11/2025 - Desforma e impermeabilização de baldrame



14/11/2025 - Execução de forma de vigas baldrame

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



17/11/2025 - Execução de forma de viga baldrame



18/11/2025 - Montagem de painéis para forma de viga baldrame

REGISTRO FOTOGRÁFICO



19/11/2025 - Execução de forma de viga baldrame



24/11/2025 - Escavação manual de vala

REGISTRO FOTOGRÁFICO



25/11/2025 - Arrasamento de estacas



26/11/2025 - Execução de forma de viga baldrame

REGISTRO FOTOGRÁFICO



28/11/2025 - Execução de alvenaria



28/11/2025 - Execução de alvenaria

REGISTRO FOTOGRÁFICO



28/11/2025 - Manutenção de mudas



28/11/2025 - Manutenção de mudas