

876
K

REGISTRO FOTOGRÁFICO



03/02/2026 - Concretagem de pilar

REGISTRO FOTOGRÁFICO



04/02/2026 - Desforma de pilar



05/02/2026 - Execução de ventilação de esgoto

REGISTRO FOTOGRÁFICO



06/02/2026 - Desforma de pilar



09/02/2026 - Execução de escoramento de laje

REGISTRO FOTOGRÁFICO




11/02/2026 - Execução de escoramento de laje



12/02/2026 - Escoramento de laje

060

REGISTRO FOTOGRÁFICO



13/02/2026 - Execução de chapisco



16/02/2026 - Execução de viga de cobertura

881x

REGISTRO FOTOGRÁFICO



19/02/2026 - EXECUÇÃO DE FORMA DE VIGA DE COBERTURA



20/02/2026 - EXECUÇÃO DE FORMA DE VIGA DE COBERTURA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



23/02/2026 - EXECUÇÃO DE FORMA DE VIGA DE COBERTURA



24/02/2026 - Execução de hidráulica

REGISTRO FOTOGRÁFICO



24/02/2026 - Execução de hidráulica



25/02/2026 - Instalação de armadura de vigas de cobertura

884

REGISTRO FOTOGRÁFICO



26/02/2026 - EXECUÇÃO DE FORMA DE VIGA DE COBERTURA



27/02/2026 - EXECUÇÃO DE FORMA PARA MONTAGEM DE LAJE

VIGENT CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 15.320.722/0001-09

Rua Tatuapé, 588 - Chácara Marco - CEP 08419 - 220 | 11 4552-7446 | comercial@vigent.com.br | vigent.com.br